

SUÈDE: LES IMAGES IMPRESSIONNANTES DE L'EFFONDREMENT D'UNE AUTOROUTE PRÈS DE GÖTEBORG



Le glissement de terrain s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche. Selon les secours, le risque d'autres glissements de terrain ne peut être exclu à ce stade.

Le glissement de terrain s'est produit peu avant 2 heures du matin. Samedi, une autoroute s'est effondrée sur plus d'une centaine de mètres près de Göteborg dans le sud-ouest de la [Suède](#), renversant des véhicules et faisant trois blessés légers, ont indiqué les secours et la police.

Le glissement de terrain "a touché une dizaine de véhicules, une zone forestière et une zone commerciale comprenant une station-service et un restaurant rapide", a indiqué Daniel Lyckelid, un responsable des services d'urgence de la région de Göteborg dans un communiqué.

Une large brèche sur une centaine de mètres

La zone la plus touchée recouvre une surface de 100 mètres par 150 mètres mais au total, le glissement de terrain s'étend sur une aire d'environ 700 mètres par 200 mètres, ont précisé les secours.

Trois personnes ont été transportées à l'hôpital pour "des blessures légères" suite à l'effondrement, qui s'est produit à Stenungsund, à 50 km au nord de Göteborg, a dit de son côté un porte-parole de la police, August Brandt.

Les images des médias locaux montrent une large brèche courant sur plus d'une centaine de mètres, avec plusieurs camions endommagés et inclinés tandis qu'un bus s'est enfoncé dans un trou.

D'importantes fissures lézardent le parking d'une station-service et le toit du restaurant rapide Burger King voisin s'est en parti effondré. Une zone boisée s'est, elle, fortement affaissée.